

# Bloques patrón

Determine los bloques patrón requeridos para formar las medidas dadas. Considérese que se cuenta con dos bloques de desgaste de 2 mm (.050 pulg) cada uno y con los bloques patrón listados en las dos tablas siguientes:

Tamaños disponibles en un juego de 88 bloques patrón en milímetros.

1 bloque de 1.0005 mm									
Serie de 0.001 mm (9 bloques)									
1.001	1.002	1.003	1.004	1.005	1.006	1.007	1.008	1.009	
Serie de 0.01 mm (49 bloques)									
1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10
1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.27	1.28	1.29	1.30
1.31	1.32	1.33	1.34	1.35	1.36	1.37	1.38	1.39	1.40
1.41	1.42	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.49	
Serie de 0.5 mm (19 bloques)									
0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	
Serie de 10 mm (10 bloques)									
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Tamaños disponibles en juego de 81 bloques patrón en pulgadas.

Serie de .0001 pulg (9 bloques)									
.1001	.1002	.1003	.1004	.1005	.1006	.1007	.1008	.1009	
Serie de .001 pulg (49 bloques)									
.101	.102	.103	.104	.105	.106	.107	.108	.109	.110
.111	.112	.113	.114	.115	.116	.117	.118	.119	.120
.121	.122	.123	.124	.125	.126	.127	.128	.129	.130
.131	.132	.133	.134	.135	.136	.137	.138	.139	.140
.141	.142	.143	.144	.145	.146	.147	.148	.149	
Serie de .050 pulg (19 bloques)									
.050	.100	.150	.200	.250	.300	.350	.400	.450	.500
.550	.600	.650	.700	.750	.800	.850	.900	.950	
Serie de 1 pulg (4 bloques)									
1.000			2.000			3.000			4.000